

ООО «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР»



Технологическая карта по нанесению лакокрасочного материала



«ХС-1169»

ТУ 2313-019-56421682-2010

Эмаль

представляет собой суспензию пигментов и наполнителей
в растворе сополимера винилхлорида с винилацетатом
и модифицирующих полимерных добавок

Общие положения

Технологическая карта регламентирует технологию нанесения эмали «ХС-1169» для проведения внутренних и наружных отделочных работ, в индустриальных отраслях промышленности как средство защиты оборудования и металлоконструкций от агрессивного воздействия среды и в процессе механических нагрузок, в быту в качестве декоративно-отделочного и защитного материала.

Подготовка металлической поверхности

В соответствии со СНиП 3.04.03 поверхность металлических изделий не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварочных брызг, подрезов от сварки, следов резка, остатков флюса.

Обезжикивание до очистки

Обезжикивание металлической поверхности производить ксилом, растворителями Р-4 или 646.

Очистка металлической поверхности

Очистка металлической поверхности от окислов производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени Sa 2 1/2 по ISO 8501-1:2007, т. е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина или пригар.

Очистка механизированным инструментом металлической поверхности производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени St 2 по ISO 8501-1:2007.

Обеспыливание

После очистки поверхность необходимо обеспылить или продуть сжатым воздухом без содержания масла и влаги.

Обезжикивание после очистки

При наличии на подготовленной поверхности масляных загрязнений поверхность изделия повторно обезжикирить ксилом, растворителями Р-4 или 646. Обезжикивание поверхности производится методами распыления непосредственно перед окрашиванием. Допускается обезжикивание жесткой щетки или ветошью, смоченной растворителем, с последующей протиркой сухой чистой ветошью.

Во избежание появления коррозии перерыв между подготовкой поверхности и началом окрасочных работ составляет 6 часов;

Запрещается окрашивание по влажной поверхности.

Шероховатость поверхностей

Шероховатость очищенной металлической поверхности R_z (ГОСТ 2789) должна быть не более 40-60 мкм. При превышении шероховатости требуется наносить дополнительный слой эмали.

Грунтовочный слой

Нанесение эмали «ХС-1169» производится без грунтования.

Подготовка эмали

Перед применением выдержать эмаль в тепле в течении 8 часов, тщательно перемешать. Эмаль «ХС-1169» перемешать в таре завода-изготовителя мешалкой до однородности по всему объему.

Разбавление	<p>При необходимости в эмаль добавить растворитель (Р-4) постепенно небольшими порциями до получения равномерного факела или нужной вязкости.</p> <p>Минимальная рабочая вязкость эмали по вискозиметру В3-246(4) при температуре 20 °C в зависимости от метода нанесения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пневматическое распыление – 35 с; - безвоздушное распыление – 40 с; - ручное нанесение - 75 с. <p>Количество растворителя на разбавление не должно превышать 90%.</p> <p>Запрещается применение иных разбавителей! Рекомендуется приобретение растворителя вместе с эмалью у производителя.</p> <p>При использовании эмали возможны перерывы в работе при хранении в плотно закрытой таре, при возобновлении работы ее необходимо перемешать мешалкой.</p>
Нанесение эмали	
Климатические условия	<p>Температура окружающей среды при нанесении эмали должна быть в интервале от минус 10 °C до плюс 40 °C и влажности воздуха не более 80%;</p> <p>Окрасочные работы не производятся или останавливаются во время дождя и снега, а также при скорости ветра более 10 м/сек.</p> <p>Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 °C выше точки росы.</p>
Пневматическое распыление	<p>Настройка окрасочного оборудования при пневматическом распылении производиться в соответствии с инструкцией на оборудование;</p> <p>Рекомендации по нанесению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-400 мм; - давление воздуха – 1,5-2,5 кгс/см²; - диаметр сопла пневматического распылителя, мм: 1,4-1,7.
Безвоздушное распыление	<p>Настройка окрасочного оборудования при безвоздушном распылении производиться в соответствии с инструкцией на оборудование;</p> <p>Рекомендации по нанесению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм; - давление материала 80-150 бар; - диаметр сопла безвоздушного распылителя мм: 0,38-0,58;
Ручное нанесение	Ручное нанесение не предусмотрено.
Полосовое окрашивание	Полосовое окрашивание сварных швов, торцевых кромок и других труднодоступных мест проводят кистью или валиком перед полным окрашиванием.
Толщина покрытия	<p>Эмаль наносится в 2-3 слоя. Толщина однослойного покрытия «ХС-1169» (по сухому слою) – 40-80 мкм.</p> <p>Толщина покрытия не более 240 мкм.</p>
Расход эмали	Расход эмали «ХС-1169» при однослойном нанесении распылителем составляет 120 г/м ² .
Межслойная сушка и время высыхания покрытия	Минимальное время высыхания до нанесения следующего слоя и окончательного высыхания покрытия при распылении, не менее, чем:

Температура при нанесении	-10 °C	+5 °C	+20 °C	+40 °C
Время высыхания при однослойном нанесении 40-80 мкм, ч, не более	36:00	24:00	12:00	5:00

Хранение эмали	Гарантийный срок годности эмали «ХС-1169» – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить материал необходимо в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией или под другим укрытием, препятствующим попаданию прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 60 °С до плюс 40 °С.
Требования безопасности	Данный продукт является пожароопасным и токсичным. Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, халаты, респираторы и т.д.). Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.