



## Технологическая карта по нанесению лакокрасочного материала



**«ГФ-021»  
ГОСТ 25129**

Грунтовка

представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей стабилизирующих веществ.

### Общие положения

Технологическая карта регламентирует технологию нанесения грунтовки «ГФ-021» для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

#### Подготовка деревянной поверхности

Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от неплотно держащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием и обезжириванием растворителем.

#### Подготовка металлической поверхности

В соответствии со СНиП 3.04.03 поверхность металлических изделий не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварочных брызг, подрезов от сварки, следов резка, остатков флюса.

#### Обезжиривание до очистки

Обезжиривание металлической поверхности производить ксилолом, растворителями Р-4 или 646.

#### Очистка металлической поверхности

Очистка металлической поверхности от окислов производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени Sa 2<sub>1</sub> по ISO 8501-1:2007, т. е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина или пригар.  
Очистка механизированным инструментом металлической поверхности производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени St 2 по ISO 8501-1:2007.

#### Обеспыливание

После очистки поверхность необходимо обеспылить или продуть сжатым воздухом без содержания масла и влаги.

#### Обезжиривание после очистки

При наличии на подготовленной поверхности масляных загрязнений поверхность изделия повторно обезжирить ксилолом, растворителями Р-4 или 646. Обезжиривание поверхности производится методами распыления непосредственно перед окрашиванием. Допускается обезжиривание жесткой щеткой или ветошью, смоченной растворителем, с последующей протиркой сухой чистой ветошью.

Во избежание появления коррозии перерыв между подготовкой поверхности и началом окрасочных работ составляет не более 6 часов;

**Запрещается** окрашивание по влажной поверхности.

#### Шероховатость поверхностей

Шероховатость очищенной металлической поверхности R<sub>z</sub> (ГОСТ 2789) должна быть не ниже 4 класса. При превышении шероховатости требуется наносить дополнительный слой грунтовки.

#### Финишный слой

На покрытие грунтовки «ГФ-021» требуется нанесение покрывного слоя эмалями. Нанесение покрывного слоя разрешается только после полного высыхания грунтовки «ГФ-021».

<b>Подготовка грунтовки</b>	Перед применением выдержать грунтовку при комнатной температуре в течении 8 часов. Грунтовку «ГФ-021» перемешать в таре завода-изготовителя мешалкой до однородности по всему объему.										
Разбавление	При необходимости в грунтовку добавить растворитель (уайт-спирит) постепенно небольшими порциями до получения равномерного факела или нужной вязкости. Минимальная рабочая вязкость грунтовки по вискозиметру В3-246(4) при температуре 20 °C в зависимости от метода нанесения: - пневматическое распыление – 35 с; - безвоздушное распыление – 40 с; - ручное нанесение - 75 с. Количество растворителя на разбавление не должно превышать 10%. Запрещается применение иных разбавителей! Рекомендуется приобретение растворителя вместе с грунтовкой у производителя. При использовании грунтовки возможны перерывы в работе при хранении в плотно закрытой таре, при возобновлении работы ее необходимо перемешать мешалкой.										
<b>Нанесение грунтовки</b>											
Климатические условия	Температура окружающей среды при нанесении грунтовки должна быть в интервале от плюс 5 °C до плюс 40 °C и влажности воздуха не более 80%; Окрасочные работы не производятся или останавливаются во время дождя и снега, а также при скорости ветра более 10 м/сек. Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 °C выше точки росы.										
Пневматическое распыление	Настройка окрасочного оборудования при пневматическом распылении производиться в соответствии с инструкцией на оборудование; Рекомендации по нанесению: - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-400 мм; - давление воздуха – 1,5-2,5 кгс/см <sup>2</sup> ; - диаметр сопла пневматического распылителя, мм: 1,4-1,7.										
Безвоздушное распыление	Настройка окрасочного оборудования при безвоздушном распылении производиться в соответствии с инструкцией на оборудование; Рекомендации по нанесению: - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм; - давление материала 80-150 бар; - диаметр сопла безвоздушного распылителя мм: 0,38-0,58;										
Ручное нанесение	Ручное нанесение рекомендуется производить валиком без ворса или кистью из натурального волокна.										
Полосовое окрашивание	Полосовое окрашивание сварных швов, торцевых кромок и других труднодоступных мест проводят кистью или валиком перед полным окрашиванием.										
Толщина покрытия	Грунтовка наносится в 1-2 слоя. Толщина однослойного покрытия «ГФ-021» (по сухому слою) – 15-20 мкм.										
<b>Расход грунтовки</b>	Расход грунтовки «ГФ-021» зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных цветах, что следует учитывать при нормировании. Примерные нормы расхода на один слой: до 100 г/м <sup>2</sup> .										
<b>Межслойная сушка и время высыхания покрытия</b>	Минимальное время высыхания до нанесения следующего слоя и окончательного высыхания покрытия при распылении, не менее, чем:										
	<table border="1"> <tr> <td>Температура при нанесении</td> <td>+5 °C</td> <td>+10 °C</td> <td>+20 °C</td> <td>+40 °C</td> </tr> <tr> <td>Время высыхания при однослойном нанесении 15-20 мкм, ч, не более</td> <td>24:00</td> <td>21:00</td> <td>18:00</td> <td>14:00</td> </tr> </table>	Температура при нанесении	+5 °C	+10 °C	+20 °C	+40 °C	Время высыхания при однослойном нанесении 15-20 мкм, ч, не более	24:00	21:00	18:00	14:00
Температура при нанесении	+5 °C	+10 °C	+20 °C	+40 °C							
Время высыхания при однослойном нанесении 15-20 мкм, ч, не более	24:00	21:00	18:00	14:00							
<b>Промывка оборудования</b>	Оборудование следует промывать кислотой, Р-4, 646.										
<b>Важно!</b>	По окончанию работ немедленно произвести очистку оборудования для предотвращения высыхания лакокрасочного материала.										

<b>Формирование покрытия</b>	Формирование покрытия грунтовки «ГФ-021» происходит без нагревания при естественных условиях. Окончательное формирование покрытия происходит в течении 3 суток при +20°C. При более низких температурах срок увеличивается до 14 суток.
<b>Транспортирование</b>	Транспортирование и монтаж окрашенных конструкций можно производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения финишного слоя.
<b>Ремонт покрытия</b>	Ремонт поврежденного участка покрытия зачистить инструментом, обсыпать, обезжирить. Нанести грунтовку валиком или кистью.
<b>Хранение грунтовки</b>	Гарантийный срок годности грунтовки «ГФ-021» – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить материал необходимо в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией или под другим укрытием, препятствующим попаданию прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 60 °C до плюс 40 °C.
<b>Требования безопасности</b>	Данный продукт является пожароопасным и токсичным. Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, халаты, респираторы и т.д.). Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

ООО «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР» Тел/факс: (3812) 36-39-43, 36-40-88  
 ourcity@bk.ru; www.lakcolor.ru/

директор ООО «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР»

Третьяков С. А.